


## EP-130B無加裝熄火偵測裝置，於除碳作業中發生引擎熄火時— 『按』、『拉』、『吹』

- (1) 應先**按**下除碳機產氣開關、停止產氣（如圖一）
- (2) 將黑色氣體管線**拉**出（如圖二）
- (3) 用風槍將空氣濾清器內氫氧氣體**吹**乾淨（約20秒）（如圖三）
- (4) 重新開始除碳



(圖一)



(圖二)



(圖三)